

Uit het onderzoeksrapport over het vertrek met één defecte straalomkeerder

Een straalomkeerder (thrust reverser) is van groot belang voor het remvermogen. Maximaal remvermogen was belangrijk gezien de voor een DC-10 geringe lengte van de landingsbaan in Faro. Het al dagen durende slechte weer in Faro vergrootte de noodzaak tot maximaal remvermogen verder.

- P 13: The aircraft departure was delayed for about 40 min, due to a deficiency in the reverser of the no 2 engine, which was inhibited by the maintenance team in Amsterdam.
- P 32: ...dispatching the aircraft from Amsterdam with #2 Engine reverse unserviceable, violated the dispositions stated in the AOM (dispatch Deficiency Guide) which made landings in Amsterdam mandatory with 3 operating reverses.
- P 94: DC-10 Aircraft Operation Manual
 - ... Thrust Reversers. One fan thrust reverser may be unserviceable provided: Aircraft shall not depart a station where repair or replacement can be made ...